

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ**

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ w WARSZAWIE

2023 - 11 - 09

Warszawa, dnia 09 listopada 2023 r.

BP.8361.154.2023

DECYZJA PO.265.SOZ.7.2023.MM

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

"ELHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 72A lok. 52, 04-124 Warszawa,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 1 partii wyrobu niespełniającego wymagań i stwarzającego zagrożenie, tj.:

- **Przedłużacza jednogniazdowego 30m, 2x1 mm², W-99036, EAN 5 902273 410782 – w liczbie 9 szt.**

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa wykazały, że:

- przedłużacz nie spełnia wymagań norm w zakresie wykonywanych badań wg. punktu 14.2 normy PN-IEC 60884-2-7:2014-11 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy, z uwagi na zastosowanie w wyrobie przewodu o mniejszym przekroju niż wymagany. Powyższe może doprowadzić do uszkodzenia (pod wpływem przegrzania) przedłużacza oraz stwarzać zagrożenie dla mienia oraz zdrowia życia użytkownika.
- w przedłużaczu zastosowano wtyczkę klasy II oraz jednocześnie gniazdo bez zabezpieczenia przed włożeniem wtyczki w klasie I, co jest niezgodne wg punktu 14.21 normy PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01. Taka konstrukcja pozwala na przerwanie ciągłości obwodu ochronnego po podłączeniu do gniazda przedłużacza urządzenia w klasie I, tym samym użytkowanie wyrobu stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Sprawozdanie z badań LS-23.023/V z 07.08.2023 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia 9 szt., wyrobu **Przedłużacza jednogniazdowego 30m, 2x1 mm², W-99036, EAN 5 902273 410782** z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobu, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

UZASADNIENIE

W dniach 19–28.04.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy "ELHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 72A lok. 52, 04-124 Warszawa.

W toku kontroli, w punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Postępu 11 w Warszawie, stwierdzono w ofercie handlowej m.in. wyrób:

- **Przedłużacz jednogniazdowy 30m, 2x1 mm², W-99036, EAN 5 902273 410782 – w liczbie 15 szt.**

W dniu 26.04.2023 r., w celu sprawdzenia czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, za protokołem pobrania próbki nr 123944 pobrano do badań ww. wyrób w ilości 3 szt. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 123945 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną w takiej samej ilości.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa wykazały, że:

- przedłużacz nie spełnia wymagań norm w zakresie wykonywanych badań wg. punktu 14.2 normy PN-IEC 60884-2-7:2014-11 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy, z uwagi na zastosowanie w wyrobie przewodu o mniejszym przekroju niż wymagany. Powyższe może doprowadzić do uszkodzenia (pod wpływem przegrzania) przedłużacza oraz stwarzać zagrożenie dla mienia oraz zdrowia życia użytkownika.
- w przedłużaczu zastosowano wtyczkę klasy II oraz jednocześnie gniazdo bez zabezpieczenia przed włożeniem wtyczki w klasie I, co jest niezgodne wg punktu 14.21 normy PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01. Taka konstrukcja pozwala na przerwanie ciągłości obwodu ochronnego po podłączeniu do gniazda przedłużacza urządzenia w klasie I, tym samym użytkowanie wyrobu stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Sprawozdanie z badań LS-23.023/V z 07.08.2023 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W dniach 23.08.2023r. - 04.09.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy "ELHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Postępu 11 w Warszawie.

W dniu 23.08.2023 r. osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy doręczono za pokwitowaniem sprawozdanie z badań LS-23.023/IV z 07.08.2023 r., zapoznano z jego wynikami, poinformowano o zagrożeniach stwarzanych przez wyrób oraz poinformowano o prawie do wystąpienia o zbadanie próbki kontrolnej wyrobu. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z tego prawa. Dokonano także szacowania ryzyka, z którego wynikami zapoznano kontrolowanego. Osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego doręczono za pokwitowaniem kartę szacowania ryzyka.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

Zgodnie § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, Sprzęt elektryczny, wraz z jego częściami składowymi, musi być wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie.

W myśl § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 ww. rozporządzenia, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające: ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością oraz niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 10.10.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobów niespełniających wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyrób **Przedłużacz jednofazowy** 30m, 2x1 mm², W-99036, EAN 5 902273 410782 – w ilości 9 szt., nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806). Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. wyrobu na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyrób: **Przedłużacza jednofazowego** 30m, 2x1 mm², W-99036, EAN 5 902273 410782 – w ilości 9 szt., z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobu, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni

od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. "ELHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. PERKUNA, nr 72 A, lok. 52, 04-124 Warszawa
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	376142.1021719.1037944
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.154.2023.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.154.2023
Sygnatura dokumentu	PO.265.SOZ.7.2023.MM
Data dokumentu	2023-11-09
Skrót dokumentu	B2114C65926A69C1C1F5107B8E6C7057D745D5C5
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-11-09 13:57:25
Podpisane przez	Agnieszka Cieślak Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 2023-11-09

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)