

# MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

Warszawa, dnia 08 lutego 2024 r.

**BP.8361.185.2022**

## DECYZJA PO.26.KBS.1.2024.KS

Na podstawie art. 40j ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

**Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej**

zobowiązuje przedsiębiorcę:

**ENERGIZER CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu nr 21A, 02-676 Warszawa**

do uiszczenia kwoty **1 094,70 zł** (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy) stanowiącej opłatę związaną z badaniami laboratoryjnymi próbki wyrobu:

- **lampka Book Light Energizer, model: BKFN2B4, EAN: 7638900383911,**

pobranego 24.05.2022 r., za protokołem pobrania próbki nr 122113 w Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa III Spółka komandytowa, al. Krakowska 61 w Warszawie, w ilości 2 szt., z partii wielkości 25 szt. nabytej na podstawie faktur o numerach 8040035817 z dnia 31.12.2021 r., 8040037830 z dnia 07.04.2022 r., 8040038351 z dnia 05.05.2022 r., od dostawcy Energizer Central Europe Sp. z o.o.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głucholazy, wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia ołowiu w jednym elemencie składowym, które wyniosło 3230 mg/kg (+/- 969) wobec granic zawartości ołowiu (700-3δ) <x<(1300+3δ) ustalonych w normie *PN-EN 62321-3-1:2014-08 Oznaczania wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych – Część 3-1: Badanie przesiewowe - Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej*. Szczegóły zawiera raport z badania nr BAC/155/08/2022 z 01.08.2022 r.

Ustalona opłata za badania jest równa kosztowi przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

## UZASADNIENIE

W dniach 24.05.2022-03.06.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA III SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W toku kontroli w sklepie Media Markt przy. Al. Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa, za protokołem pobrania próbki nr 122113 z dnia 24.05.2022 r. pobrano do badań laboratoryjnych m. in. wyrób:

- **lampka Book Light Energizer, model: BKFN2B4, EAN: 7638900383911,**

w ilości 2 szt., z partii wielkości 25 szt. nabytej na podstawie faktur o numerach 8040035817 z dnia 31.12.2021 r., 8040037830 z dnia 07.04.2022 r., 8040038351 z dnia 05.05.2022 r., od dostawcy Energizer Central Europe Sp. z o.o.

Równocześnie za protokołem pobrania próbki nr 122114 z dnia 24.05.2022 r. pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. wyrobu, którą pozostawiono w kontrolowanej placówce do czasu zwolnienia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głuchołazy, wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia ołowiu w jednym elemencie składowym, które wyniosło 3230 mg/kg (+/- 969) wobec granic zawartości ołowiu ( $700-3\delta$ )  $<x<(1300+3\delta)$  ustalonych w normie *PN-EN 62321-3-1:2014-08 Oznaczania wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych – Część 3-1: Badanie przesiewowe - Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej*. Szczegóły zawiera raport z badania nr BAC/155/08/2022 z 01.08.2022 r.

Powyższe nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia maksymalna, dopuszczalna wartość stężenia wagowego w materiałach jednorodnych w przypadku ołowiu wynosi 0,1%.

W dniach 19-22.09.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA III SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa. W dniu 19.09.2022r., osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy, zapoznano z wynikami badań laboratoryjnych, doręczono egzemplarz sprawozdania z przedmiotowych badań oraz pouczono o prawie do zbadania próbki kontrolnej w terminie 7 dni od momentu przedłożenia do podpisu protokołu kontroli. Strona nie skorzystała z prawa do badania próbki kontrolnej.

W toku kontroli ustalono, że wyrobu: lampka Book Light Energizer, model: BKFN2B4, EAN: 7638900383911, został wprowadzony do obrotu przez: ENERGIZER CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu nr 21A, 02-676 Warszawa, za fakturami: 8040035817 z dnia 31.12.2021 r., 8040037830 z dnia 07.04.2022 r., 8040038351 z dnia 05.05.2022 r.

Zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności, organ przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów akta z przeprowadzonej kontroli. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją DNR-2/122/2023 z dnia 31.10.2023 r., umorzył postępowanie administracyjne z uwagi na to, że wyrób został wycofany z obrotu.

Zgodnie z art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań, opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała go do użytku.

Poprzez wprowadzenie do obrotu, w myśl art. 5 pkt 2 ww. ustawy, należy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca ENERGIZER CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu nr 21A, 02-676 Warszawa, będący wprowadzającym do obrotu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi wyrobu: lampka Book Light Energizer, model: BKFN2B4, EAN: 7638900383911.

W związku z powyższym 10.01.2024 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi ww. wyrobu na podstawie art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Zgodnie z art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, opłaty, o których mowa w ust. 1, organ wyspecjalizowany ustala na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.

Na podstawie faktury VAT nr 220500181 z 31.08.2022 r. wystawionej przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 2A w Głuchołazach, organ ustalił, iż koszt badań wyrobu: lampka Book Light Energizer, model: BKFN2B4, EAN: 7638900383911 wynosi 1 094,70 zł.

Z uwagi na jednolitość badania i konieczność jego kompleksowego przeprowadzenia, wszelkie elementy (przeprowadzone czynności) należy uznać za niezbędne, a poniesione koszty badania w całości za uzasadnione. Badania w przeprowadzonym zakresie były niezbędne do stwierdzenia oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

W tym stanie rzeczy, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił wysokość należności pieniężnej – opłaty jaką przedsiębiorca obowiązany jest uiścić w związku z przeprowadzonymi badaniami ww. wyrobu w kwocie **1 094,70 zł.**

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 40j ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności opłaty, o których mowa w ust. 1 stanowią dochód budżetu państwa.

W myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) należności stanowiące dochody budżetu państwa stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które zgodnie z art. 3 pkt 3 tejże ustawy rozumie się jako podatki, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Na podstawie art. 40j ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa należność pieniężną w kwocie wynosi **1 094,70 zł** strona jest obowiązana uiścić, w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: **NBP O/O Warszawa Nr 59 1010 1010 0006 0622 3100 0000**.

Należność pieniężna niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od której zgodnie z art. 53 § 1, naliczane są odsetki za zwłokę.

W myśl art. 40j ust. 5 ww. ustawy do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

*Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej*

*Agnieszka Cieślik*

*Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej*

*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. ENERGIZER CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Postępu nr 21A, 02-676 Warszawa,
2. Aa.