

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

Warszawa, dnia 9 maja 2025 r.

BP.8361.31.2025

DECYZJA PO.172.SOZ.8.2025.AK

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 229), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2025 r. poz. 568) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

DDK KEWLANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 2 partii wyrobów, niespełniających wymagań, tj.:

- **Pompy nurek „PYCHEEK-1”, VP10B, model RK-4162** zaimportowanej od TAIZHOU LINGBANG MECHANICAL&ELECTRICAL CO LTD, TIANHUANG VILLAGE ZEGUO TOWN WNLING CITY ZHEJIANG, CHINA oraz NINGBO PARCELO TRADING CO LTD, **w ilości 721 szt.;**
- **Pompy nurek „MALISH”, VP10A, model RK-4160** zakupionej od TOI TRADE SP. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzeczna 14D/C-053, za fakturą VAT nr TOI003/10/04/2024, **w ilości 66 szt.**

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Sprawozdania z badań 5/2025 z dnia 06.03.2025 r. i 6/2025 z dnia 06.03.2025 r.) wykazały, że ww. wyroby nie spełniają wymagań określonych w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, 2, 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) z uwagi na:

- zastosowanie przewodu zasilającego nieodpowiedniej długości,
- zastosowanie przewodu bez żyły uziemiającej mimo zastosowania wtyczki dla urządzeń klasy I wyposażonej w styk uziemiający,
- zastosowanie przewodu o niewłaściwych przekrojach żył,
- nieoznakowanie znakiem CE zarówno bezpośrednio na wyrobach jak i na opakowaniach (oznakowanie znajdowało się jedynie na instrukcji dołączonej do wyrobu),
- nieoznakowanie nazwą i adresem i adresem producenta lub importera,
- niepodanie w instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu informacji dotyczących maksymalnej całkowitej wysokości podnoszenia wyrażonej w metrach.

Szczegóły w uzasadnieniu.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia 721 szt. ww. wyrobu Pompy nurek „PYCHEEK-1” oraz 66 szt. ww. wyrobu Pompy nurek „MALISH”, z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

U Z A S A D N I E N I E

W dniach 03-14.03.2025 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: DDK KEWLANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w biurze przy Al. Krakowskiej 22, 05-090 Janki oraz w magazynie przy ul. Willowej 15, 05-090 Falenty Nowe.

W toku kontroli przedsiębiorcy, stwierdzono m.in.:

- **Pompy nurek „PYCHEEK-1”, VP10B, model RK-4162** zaimportowanej od TAIZHOU LINGBANG MECHANICAL&ELECTRICAL CO LTD, TIANHUANG VILLAGE ZEGUO TOWN WNLING CITY ZHEJIANG, CHINA oraz NINGBO PARCELO TRADING CO LTD, w ilości 723 szt.;
- **Pompy nurek „MALISH”, VP10A, model RK-4160** zakupionej od TOI TRADE SP. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzeczna 14D/C-053, za fakturą VAT nr TOI003/10/04/2024, w ilości 68 szt.

W celu sprawdzenia czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, za protokołem pobrania próbek nr 124551 pobrano do badań ww. wyrobów. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 124455 pobrano i zabezpieczono ww. próbki kontrolne w takiej samej ilości. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 124264 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną w takiej samej ilości.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Sprawozdania z badań 5/2025 z dnia 06.03.2025 r. i 6/2025 z dnia 06.03.2025 r.) wykazały, że:

a) w przypadku modelu **RK-4162**:

-zastosowano przewód zasilający nieodpowiedniej długości (zmierzona długość nieodłączalnego przewodu zasilającego pompy wynosiła ok 6,61 m, co nie spełnia wymagań określonych w pkt 25.8 ww. *normy PN-EN IEC 60335-2-41 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp*, zgodnie z którym *przewód zasilający nieodłączalny pomp zatapialnych, przeznaczonych do pracy w miejscach niezadaszonych, innych niż pomp klasy III, powinien mieć długość 10m lub co najmniej 3m powyżej maksymalnej głębokości roboczej oznaczonej na pompie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa*);

-zastosowano przewód bez żyły uziemiającej mimo zastosowania wtyczki dla urządzeń klasy I wyposażonej w styk uziemiający, co jest niezgodne z pkt 25.10 normy *PN-EN IEC 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne*;

-zastosowano przewód o przekroju żył 0,34 mm² i 0,39 mm², co jest niezgodne z pkt 25. 8 normy ww. *normy PN-EN IEC 60335-1:2012*, który wskazuje, że dla sprzętu o prądzie znamionowym >10A i <16 A przekrój żył winien wynosić 1,5 mm².

Ponadto wyrób nie był oznakowany znakiem CE zarówno bezpośrednio na wyrobach jak i na opakowaniach (oznakowanie znajdowało się jedynie na instrukcji dołączonej do wyrobu), nie był oznakowany nazwą i adresem i adresem producenta lub importera oraz w instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu nie podano

informacji dotyczących maksymalnej całkowitej wysokości podnoszenia wyrażonej w metrach co jest wymagane pkt 7.12.1 ww. normy *PN-EN IEC 60335-2-41*;

b) w przypadku modelu **RK- 4160**:

- zastosowano przewód zasilający nieodpowiedniej długości (zmierzona długość nieodłączalnego przewodu zasilającego pompy wynosiła ok. 6,63 m, co nie spełnia wymagań określonych w pkt 25.8 ww. *normy PN-EN IEC 60335-2-41*, zgodnie z którym *przewód zasilający nieodłączalny pomp zatapialnych, przeznaczonych do pracy w miejscach niezadaszonych, innych niż pomp klasy III, powinien mieć długość 10m lub co najmniej 3m powyżej maksymalnej głębokości roboczej oznaczonej na pompie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa*);
- zastosowano przewód bez żyły uziemiającej mimo zastosowania wtyczki dla urządzeń klasy I wyposażonej w styk uziemiający co jest niezgodne z pkt 25.10. ww. normy *PN-EN IEC 60335-1:2012*;
- zastosowano przewód o przekroju żył 0,44 mm², co jest niezgodne z pkt 25. 8 ww. normy *PN-EN IEC 60335-1:2012*, który wskazuje, że dla sprzętu o prądzie znamionowym >10A i <16 A przekrój żył winien wynosić 1,5 mm².

Ponadto wyrób ten nie był oznakowany znakiem CE za równo bezpośrednio na wyrobach oraz na opakowaniach (oznakowanie znajdowało się jedynie na instrukcji dołączonej do wyrobu), wyrób nie był oznakowany nazwą i adresem i adresem producenta lub importera, w instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu nie podano informacji dotyczących maksymalnej całkowitej wysokości podnoszenia wyrażonej w metrach co jest wymagane pkt 7.12.1 ww. normy *PN-EN IEC 60335-2-41*.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, 2, 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 806).

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy dokonali zabezpieczenia ww. wyrobów, tj.:

- Pompy nurek „PYCHEEK-1”, VP10B, model RK-4162 w ilości 721 szt.;
- Pompy nurek „MALISH”, VP10A, model RK-4160 w ilości 66 szt.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził co następuje:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w dołączonym dokumencie.

W myśl § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować

w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.

§ 11 ust. 1, 2, 5 stanowi, że na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej umieszcza się oznakowanie CE, które musi być widoczne, czytelne i trwałe. Sprzęt elektryczny wprowadzany do obrotu musi być opatrzony nazwiskiem lub nazwą producenta lub importera, zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w przypadku, gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenia, może w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym pismem z dnia 09.04.2024 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobów niespełniających wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że ww. wyroby nie spełniają wymagań określonych w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, 2, 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 2 czerwca 2016 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. produktów na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyroby:

- Pompy nurek „PYCHEEK-1”, VP10B, model RK-4162 w ilości 721 szt.;
- Pompy nurek „MALISH”, VP10A, model RK-4160 w ilości 66 szt.

z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. DDK KEWLANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
2. a/a.