


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ



Warszawa, dnia 2 listopada 2022 r.

BP.8361.122.2022

DECYZJA PO.292.SOZ.4.2022.DB

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy

**PIROMAX DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska nr 34, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji wyrobu niespełniającego wymagań, tj.:
Baterii wyrzutni rurowych PIROMAX VIRUS – 54 strzały, kaliber 25 mm, kat. F3, Item no. PXB 3614, kod EAN: 5901721793699, nr partii lot: 2021-2 w ilości 91 sztuk.

Badania laboratoryjnie próbek ww. wyrobu pobranych w siedzibie spółki wykazały, iż nie spełnia on wymagań określonych w przepisach załącznika 1, część I ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 818) oraz stwarza zagrożenie dla użytkowników i innych osób.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwolnić z zabezpieczenia 91 szt. ww. wyrobu, które zabezpieczono 28.06.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniach 25.01-04.02.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy PIROMAX DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, prowadzącego działalność przy ul. Warszawskiej 34 w Blizne Łaszczyńskiego.

W toku kontroli stwierdzono w ofercie wyrób:

- **Baterii wyrzutni rurowych PIROMAX VIRUS – 54 strzały, kaliber 25 mm, kat. F3, Item no. PXB 3614, kod EAN: 5901721793699, nr partii lot: 2021-2 w ilości 1 200 szt.**

W celu sprawdzenia, czy ww. wyrób spełnia wymagania ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 204, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 818), 01.02.2022 r. za protokołem pobrania próbki nr 120848 z partii liczącej 1 200 szt. pobrano do badań laboratoryjnych 13 szt. wyrobu.

Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 120849 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. wyrobu w tej samej ilości, którą pozostawiono w miejscu prowadzenia kontroli pod nadzór osoby upoważnionej do reprezentowania spółki.

Badania laboratoryjnie próbek ww. wyrobu przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka wykazały, iż nie spełnia on wymagań określonych w przepisach załącznika 1, część I ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych. Pięć próbek ww. wyrobu charakteryzowało się dłuższym czasem wygaszania płomieni wyrobu (powyżej 120 s), niż dopuszczalna wartość wyznaczona przez pkt 7.2.10 normy PN-EN 15947-5:2016-02 „Wybory pirotechniczne. Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3. Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania”. Sprawozdanie z badań Nr LBŚB/PCA/14/2022 z 05.05.2022 r.

Użytkowanie ww. wyrobu stwarza zagrożenie dla zdrowia użytkowników i osób trzecich. Długo paląca się bateria może prowadzić do wzniesienia ognia w otoczeniu, a także poparzeń osób, które po działaniu widowiskowym mogą podejść do baterii.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl przepisów załącznika 1, część I ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych, wyroby pirotechniczne muszą: działać prawidłowo w przypadku używania ich zgodnie z przeznaczeniem; osiągać właściwości użytkowe przedstawione przez producenta jednostce notyfikowanej w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów w trakcie ich używania.

W dniach 21.06-06.07.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy PIROMAX DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, prowadzącego działalność przy ul. Warszawskiej 34 w Blizne Łaszczyńskiego. Osobę upoważnioną do reprezentowania spółki 21.06.2022 r. zapoznano z wynikami badań laboratoryjnych oraz poinformowano o zagrożeniach stwarzanych przez wyrób i prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej. Osoba upoważniona do reprezentowania spółki oświadczyła, iż spółka rezygnuje z badania próbki kontrolnej.

Ustalono, że na stanie kontrolowanej placówki znajduje się 91 szt. wyrobu Baterii wyrzutni rurowych PIROMAX VIRUS – 54 strzały, kaliber 25 mm, kat. F3, Item no. PXB 3614, kod EAN: 5901721793699, nr partii lot: 2021-2, które z uwagi na zakres stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy zabezpieczyli sporządzając protokół zabezpieczenia dowodów.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 04.10.2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji określonej w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że ww. wyrób nie spełnia wymagań określonych w przepisach załącznika 1, część I ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych oraz stwarza zagrożenie, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania go do obrotu na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił zwolnić z zabezpieczenia 91 szt. ww. wyrobu, z powodu bezprzedmiotowości jego dalszego zabezpieczania, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

W tym stanie rzeczy Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Agnieszka Cieślik
Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. PIROMAX DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Warszawska nr 34, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego,
2. aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	330270.883774.902870
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.122.2022 sozinr.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.122.2022 sozinr
Sygnatura dokumentu	BP.8361.122.2022
Data dokumentu	2022-11-02
Skrót dokumentu	21D953B8B19697045E4A8162154E27B2411341A5
Wersja dokumentu	1.24
Data podpisu	2022-11-02 13:03:09
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-11-02

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)